Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturanleitung



Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturanleitung



Version 01/2014

Technische Änderungen vorbehalten





INHALTSVERZEICHNIS

| 1) Allgemeine Merkmale | 3 |
|---------------------------------------|---|
| 2) Konstruktion/Funktion | |
| 3) Spindeldichtung | |
| 4) Austauschen der Spindel (3) | |
| 5) Drehmoment / Funktionsstellung | |
| 6) Lagerung | |
| 7) Einbau | |
| 8) Wartung | |
| 9) Ausbesserung der Außenbeschichtung | 6 |
| 10) Schnittzeichnung | |
| 14) Prohamomonto | |

Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturanleitung



1) Allgemeine Merkmale

Der RMA-Absperrschieber Typ "ASRW" ist ein äußerst robuster, in Vollschweißkonstruktion hergestellter, staubunempfindlicher Absperrschieber für den Einbau in Gasleitungen.

2) Konstruktion/Funktion

Die Charakteristik dieses weichdichtenden Einplatten-Schiebers sind präzise planparellele Abdichtflächen der Abschlußplatte in Verbindung mit zwei vulkanisierten Dichtungen (6) sowie zwei Führungsringen (7). Die Abschlußplatte wird unter Vorpressung schwimmend gelagert. Dies gewährleistet eine spaltlose Bewegung der Abschlußplatte über den gesamten Hub bei innenliegendem Spindelgewinde.

Die vulkanisierte Dichtung besteht aus einem gespritzten Stahl- (6.2) sowie Abstreifring (6.1). Der Abstreifring verhindert das Durchdringen von Schmutz beim Offnen oder Schließen der Abschlußplatte. Dadurch wird gleichzeitig eine gleichbleibend unbeschädigte Dichtfläche erhalten und garantiert eine dauerhafte Funktion.

In "Offen"-Stellung ist ein voller molchbarer Durchgang ohne Spalt vorhanden, damit sind keinerlei Ablagerungen im Gehäuse möglich. Die Durchflußrichtung ist beliebig. Gleichzeitig ist auch ein strömungsgünstiger Durchgang ohne Wirbelung gewährleistet.

Alle eingesetzten Dichtungen sind gegen odoriertes Erdgas sowie gegen Kondensat, Methanol und Glykol beständig.

3) Spindeldichtung

Austausch von O-Ring

Abschlußplatte (4) fest gegen den Deckel oben drehen (Stellung Schieber geöffnet). Führungsmutter (2) lösen und herausdrehen. O-Ring austauschen.

Deutsche Bank

BLZ 664 700 35 · Konto 1 005 644 00 IBAN: DE04 6647 0035 0100 5644 00

SWIFT: DEUTDE6F664

Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturanleitung



4) Austauschen der Spindel (3)

Unter bestimmten Voraussetzungen ist ein Spindelaustausch möglich.

PN 4 bis 25: Durch Lösen der Führungsmutter (2) den Druck im Gehäuse abbauen.

Wenn sich der Gehäusedruck dadurch nicht abbaut, ist der Leitungsdruck zu hoch und muß reduziert werden, bis ein druckloses Gehäuse erreicht wird.

Der Austausch der Spindel (3) wird in Schieberstellung "Offen" vorgenommen (bis zum Anschlag).

Der Austausch muß mit größter Sorgfalt erfolgen. Sollte sich die Spindelmutter (5), die lose gelagert eingebaut ist, in der Stellung verändern, so ist es nur erschwert möglich, eine neue Spindel (3) einzudrehen.

Sollte die Mutter (5) vollständig aus der Abschlußplatte (4) herausfallen, was in seitlicher Richtung möglich ist, ist kein Spindelaustausch mehr möglich. Deshalb grundsätzlich darauf achten, daß die Spindel (3) immer in senkrechter Position ist.

5) Drehmoment / Funktionsstellung

In folgender Tabelle sind die Betätigungsdrehmomente angegeben.

SIEHE ANHANG

Die maximalen Drehmomente dürfen nicht überschritten werden.

Die "Zu"-Stellung wird durch das Drehen der Spindel (3) im Uhrzeigersinn erreicht.

Ein gewaltsames Schließen nach Erreichen der Endstellung ist nicht erforderlich. In Schließstellung ist die Abschlußplatte (4) durch eine halbe Spindelumdrehung von dem Bodenanschlag zu lösen, bei "Offen"-Stellung ist nur leicht gegenzufahren. Bei Schiebern, die ständig in "Zu"-Stellung sind, empfehlen wir zwei bis drei Betätigungen pro Jahr, um Ablagerungen an der Abschlußplatte (4) zu vermeiden.

Sind die Schieber in der Regel in "Offen"-Stellung, genügt eine Betätigung im Abstand von vier bis fünf Jahren.

Absperrschieber Typ "ASRW" sind "Absperrarmaturen" und sind als solche zu verwenden. Eine Zwischenstellung der Abschlußplatte (4) (Drosselstellung) ist für längere Zeit nicht zulässig und kann zur Beschädigung dieser führen.

Version 01/2014

Technische Änderungen vorbehalten

Seite 4 von 8

Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturanleitung



6) Lagerung

Es ist empfohlen, die "ASRW"-Schieber in "Offen"-Stellung und in Gebäuden zu lagern, um die Abschlußplatte (4) vor Beschädigungen zu schützen. Dabei sollen die Schutzkappen an den Anschweißenden bis zum Einbau belassen werden.

7) Einbau

Die Absperrschieber sind vorsorglich in "Offen"-Stellung einzuschweißen, damit Beschädigungen der Abschlußplatte (4) im Durchgangsbereich vermieden werden.

Beim Schweißvorgang sollte die Temperatur am Gehäuse 80° C nicht überschreiten.


Äußere Rohrleitungskräfte und Spannungen sind durch entsprechende Leitungskonstruktionen bzw. durch entsprechende Einbaupositionen zu vermeiden.

Die zulässigen Betriebsdaten (Insbesondere Betriebstemperatur und Druck) sind der Kennzeichnung und den zugehörigen Datenblättern zu entnehmen. Eine Überschreitung dieser Werte führt zur Beschädigung der Armatur und ggf. zum Bersten.

Der Absperrschieber ASRW darf nicht horizontal (Spindel horizontal) eingebaut werden!

8) Wartung

Die "ASRW"-Schieber sind weitestgehend wartungsfrei. Wir empfehlen jedoch, eine jährliche Überprüfung der Spindelabdichtung bei Schiebern vorzunehmen, welche überdurchschnittlich betätigt werden.





9) Ausbesserung der Außenbeschichtung

Sofern Beschädigungen der Außenbeschichtung PUR (Protegol 32-55) vorhanden sind, können diese mit einer speziell zu diesem Zweck vom gleichen Hersteller gelieferte Ausbesserungsmasse "Protegol 32-55 L" örtlich ausgebessert werden. Die technische Anleitung des Herstellers ist dabei zu beachten.

Aufgrund der schnellen Reaktionszeit wird diese Ausbesserungsmasse in kleinen Gebinden von 0,5 kg geliefert (von RMA lieferbar).

Deutsche Bank


BLZ 664 700 35 · Konto 1 005 644 00 IBAN: DE04 6647 0035 0100 5644 00

SWIFT: DEUTDE6F664

Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturanleitung




10) Schnittzeichnung



| POS. | BESCHREIBUNG | MATERIAL | | |
|------|-----------------|--------------------|--|--|
| 1 | Gehäuse | St | | |
| 2 | Führungsmutter | RG 7 | | |
| 3 | Spindel | 1.4021 | | |
| 4 | Abschlussplatte | GGG 50 korr.gesch. | | |
| 5 | Mutter | RG 7 | | |
| 6 | Dichtung | | | |
| 6.1 | Abstreifring | RG 7 | | |
| 6.2 | Stahlring | St | | |
| 6.3 | Dichtmasse | NBR 7 | | |
| 7 | Führungsring | RG 7 | | |

| POS. | BESCHREIBUNG | MATERIAL | |
|------|-----------------------|----------|--|
| 8 | Abstreifer | NBR | |
| 9 | O-Ring | NBR | |
| 10 | Anlaufscheibe Iglidur | | |
| 11 | O-Ring NBR | | |
| | | | |
| 13 | Verschlußstopfen | 1.4305 | |
| | | | |
| | | | |
| | • | | |
| | | | |





11) Drehmomente

| DN | U / Hub | Dauermoment in Nm | | Losbrech- moment in Nm | Max. zul. Drehmoment in Nm |
|-----|---------|-------------------|-------|------------------------------|----------------------------------|
| | | PN 4 | PN 25 | PN 4 - PN 25 | |
| 40 | 17 | 10 | 20 | 40 | 90 |
| 50 | 17 | 10 | 20 | 40 | 90 |
| 80 | 24 | 10 | 20 | 40 | 120 |
| 100 | 24 | 10 | 20 | 40 | 120 |
| 150 | 35 | 20 | 30 | 50 | 150 |
| 200 | 45 | 25 | 35 | 60 | 150 |
| 300 | 67 | 25 | 35 | 60 | 150 |